

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 24»

427961, Удмуртская Республика,
г. Сарапул, ул. Фурманова, д. 1 «а»

Банковские реквизиты:

ИНН/КПП 1827016640/183801001

БИК 049401001

Отделение - НБ Удмуртская Республика

г. Ижевск

р/с 40701810694011000003

л/с 21923270711

КБК 92300000000000000130

ОГРН 1021800999362

№ 119/3 от «29» 10 20 19 г.

на № ___ от «___» _____ 20 __ г.

Государственному инспектору
г. Сарапула, Сарапульского,
Камбарского и Каракулинского
районов по пожарному надзору
Морозову А.С.

Уважаемый Александр Сергеевич!

Направляем Вам отчёт о выполнении Предписания № 13/59/1/1-1 от 09.11.2018 г.

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Срок устранения нарушения	Выполнение
1.	<p>Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none">- уровень звукового давления создаваемое системой оповещения в помещениях 61-63 Дб;- система пожарной сигнализации (АПС) не обеспечивает нормативную надежность резервного электропитания (24 часа в дежурном режиме +3 часа в режиме «ТРЕВОГА»);- приемно-контрольный прибор «СИГНАЛ -20» не выдает сигналов «НЕИСПРАВНОСТЬ» - при снятии пожарного извещателя;- система оповещения при пожаре срабатывает от двух пожарных извещателей (по факту команда управления формируется с одного извещателя);- частично пожарные извещатели имеют чувствительность выше 0,2 Дб/м (предельная норма 0,05-0,2 Дб/м);- кабельные линии системы вещания выполнены проводом типа КСПВ (предел огнестойкости 180 мин.)- допущена прокладка линии пожарной сигнализации менее 0,5 метра от линии электроснабжения 220В, а также от осветительных приборов;- необходима замена дымовых пожарных извещателей – 54 шт.- необходима замена АКБ в приемно-контрольном приборе (текущая емкость 28 %);- необходимо произвести ремонт АПС и СОУЭ на 2 и 3 этажах <p>При обслуживании средств обеспечения безопасности, а именно АПС и СОУЭ здания школы, не выполняются проектные решения, требования, требования к документам по пожарной безопасности.</p>	25.10.2019	Выполнено Обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты

Директор МБОУ «СОШ №24»

И.Ю. Тереханова

Подпись: *А.С. Морозов* 20.10.19

**АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ**

г.Сарапул

«25» 10 2019 г.

Мы, ниже подписавшиеся, представитель Заказчика МБОУ «СОШ № 24» в лице директора

Герехановой Цирыль Сергеевич

одной стороны и представитель Исполнителя, в лице индивидуального предпринимателя Судакова Андрея Сергеевича с другой стороны, составили настоящий акт о том, что произвели обследование систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре в МБОУ «СОШ № 24» по адресу: г. Сарапул ул. Фурманова 1а

Сведения о системе АПС и СОУЭ:

смонтирована: ООО ОПС-СЕРВИС
по проекту (акту обследования): ООО СУПР
налаженной: ООО ОПС-СЕРВИС

УСТАНОВЛЕНО:

Установка автоматической пожарной сигнализации состоит из ПКП «ГРАНИТ-16», здание защищено дымовыми извещателями ИП 212-141. Оповещение 2 типа(звуковое): выполнено на базе сирен Иволга. Световое оповещение выполнено «Световыми табло «ВЫХОД». Выход на ЕЛДС имеется. На момент обследования установка автоматической пожарной сигнализации находится в дежурном режиме.


Технический паспорт на здание: имеется
Проектная и исполнительная документация на систему АПС: имеется

Уровень звукового давления создаваемое системой оповещения в помещениях 74-75 Дб.

ВЫВОДЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ:


Автоматическая пожарная сигнализация в МБОУ «СОШ № 24», по адресу: г. Сарапул ул. Фурманова 1а находится в исправном состоянии.

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»



М.П. А.С.Судаков

«ЗАКАЗЧИК»



Директор

М.П.

